

BMW Group - AIR:

Дилер:

Модель: 530d

Идентификационный номер транспортного средства: WBAXB51070

Внутривзаводское обозначение серии: F11

Код модели: XB51

Ключ кодов моделей: XB51

**Транспортное средство****BMW 530d, 190кВт**

WBAXB51070



**Внутривзаводское обозначение серии** F11  
**Цвет**  
**Уровень интеграции, текущий** F010-12-07-531  
**Начало гарантии** 16 августа 2012 г.

**Имеются технические акции.****Технические акции**

Статус	Номер акции	Описание	Резервирование
Открыто	10011970400	Проверка и при необходимости замена радиатора системы рециркуляции отработавших газов Локальный номер акции: -	

**Сервисные договоры**

Нет доступных договоров BSI

**Информация о неисправности, ремонтная зона/сервисное консультирование**

Информация о неисправностях отсутствует.

**Навигационная карта**

Установленная карта      Ключ деблокировки (абонемент)      Самая новая содержащаяся в абонементе навигационная карта      Самая новая платная навигационная карта

Road Map Europe MOVE 2012 (уровень: 16.04.2018)	Возможно обновление (SWID: 00880003).	<b>Road Map Europe MOVE 2013</b>	<b>Road Map Europe MOVE 2019</b>
---	---------------------------------------	----------------------------------	----------------------------------

**Данные транспортного средства**

**Тип транспортного средства** Легковой автомобиль  
**Марка** BMW  
**Модель** 530d  
**Кузов** TOUR

**Идентификационный номер транспортного средства (последние 7 знаков)****Идентификационный номер транспортного средства (17-значный)** WBAXB51070

<b>Внутривзаводское обозначение серии</b>	F11
<b>Рулевое управление</b>	LL
<b>Двигатель</b>	N57T
<b>Номер двигателя</b>	32938241
<b>Коробка передач</b>	MECH
<b>Номер коробки передач</b>	3337542HAF
<b>Головное устройство серийный номер</b>	0000610612
<b>Привод</b>	HECK
<b>Уровень интеграции, заводской</b>	F010-12-07-531
<b>Дата изготовления</b>	16.07.2012
<b>Дата поставки</b>	19.07.2012
<b>Транспортное средство в экспортном исполнении</b>	EUR
<b>Номер лакокрасочного покрытия</b>	A52
<b>Код обивки</b>	FPAT
<b>Код модели</b>	XB51
<b>Базовый тип</b>	XB51

---

### Дополнительное оборудование

---

#### Дополнительное оборудование с завода:

01CA Выбор а/м, имеющих отношение к COP  
01CB Объем CO2  
01CC Auto start/stop function  
01CD Brake Energy Regeneration  
0230 дополнительный объем для EU  
0255 Спортивное рулевое колесо с НПБ кожа  
02K1 Л/с диск BMW с V-образн.спицами диз.236  
0316 Автоматический привод багажной двери  
03AT Полосья баг.на кр., сатиниров.алюм.  
0402 Панорамная крыша с электроприводом  
0423 Ножные коврики Velours  
0428 Знак аварийной остановки и аптечка  
0430 Внутр./нар.зерк.с затемнением  
0431 Внутр.зеркало с автоматич.затемнением  
0481 Спортивное сиденье  
0494 Система обогр.сиден.водителя/перед.пасс.  
04B9 Декор.планки, алюм.оконч.шлиф.  
04U2 Переключатель рег.дин.движ. с ECO PRO  
0508 Сигнализация авар.сближен.при парк.(PDC)  
0548 Спидометр  
0575 Дополнительные гнезда разъемов 12 В  
0606 Система навигации Business  
0698 код 2 для DVD  
06NH Устр-во громкой связи с интерфейсом USB  
06WA Комб.приборов с расширенными функциями  
0801 Экспортное исполнение для Германии  
0851 Языковая версия немецкий  
0879 Бортовая документация, немецкий  
08KA Dummy-SALAPA  
08TF Активная защита пешеходов  
08TL Dummy-SALAPA  
08TN Дневн.ходов.огни регул.через меню света  
08V1 Предупреждающая табличка  
A090 Аккумулятор AGM 90 ампер-час

#### Установленное позже дополнительное оборудование:

На этом транспортном средстве не проводилось дооснащение.

---

### История выполнения сервисных работ

История выполнения сервисных работ отсутствует.

### История ключа (KeyReader)

Дата считывания	Пробег	Дилер	Номер ключа
27.11.18	97020 km	21403	1
 11000 08/2019	 11000 276	 11000 276	 11000 276
 11000 08/2019	 110000 276	 0 03/2020	 70000
 41000 08/2021	 0 08/2019		
15.11.18	96984 km	21403	1
 12000 08/2019	 12000 288	 12000 288	 12000 288
 12000 08/2019	 12000 288	 0 03/2020	 70000
 42000 08/2021	 0 08/2019		
16.04.18	92657 km	02851	1
 16000 08/2019	 16000 502	 16000 502	 16000 502
 16000 08/2019	 16000 502	 0 03/2020	 70000
 45000 08/2021	 0 08/2019		
15.03.16	54552 km	02851	1
 3900 09/2016	 0	 3900 199	 0
 3900 09/2016	 0	 50000	 0 07/2015
 33000 09/2018	 0 08/2017	 -30	
22.09.70	94861 km	02851	1
 14000 08/2019	 14000 425	 14000 425	 14000 425
 14000 08/2019	 14000 425	 0 03/2020	 70000
 44000 08/2021	 0 08/2019		

### История гарантийного обслуживания

Дата ремонта	Пробег	Дилер
15.03.16	54552 km	02851

Задание: F0x F1x N47T N55 N57T N57Z Replace air conditioning condenser

### История ремонта/рекламаций клиента

Дата ремонта	Пробег	Дилер
16.04.18	92657 km	02851
Задание		

**Дословное заявление клиента** Fehlermeldung Antrieb gestört leuchtet, Testmodul zu Fehler "Kupplung stark geschädigt" abgearbeitet die, Kupplung rutscht in hohen Gängen durch. Kupplung muss ersetzt werden.,

**Рассматривается как повторный визит.** Нет

**Подзарядка аккумуляторной батареи транспортного средства**  
Единица рабочего времени | 61 21 528

**Диагностика транспортного средства — выполнение тестового модуля**  
Единица рабочего времени | 61 00 006

**Выполнение проверки автомобиля**  
Единица рабочего времени | 00 00 006

Задание

**Рассматривается как повторный визит.** Нет

**Serviceberatung am Fahrzeug** локально **1**  
Деталь | 52050

Задание

**Рассматривается как повторный визит.** Нет

15.03.16 54552 km 02851

Задание

**Рассматривается как повторный визит.** Нет

**Проверка конденсатора системы кондиционирования**  
Единица рабочего времени | 00 63 133

**Болт с шестигранной головкой** **2**  
Деталь | 07 14 7 029 829

Задание

**Рассматривается как повторный визит.** Нет

**Fahrzeugauberwäsche kostenlos** локально **1**  
Деталь | 0011001

Задание

**Рассматривается как повторный визит.** Нет

**Проверка автомобиля в рамках приемки**  
Единица рабочего времени | 00 52 054

Задание

**Рассматривается как повторный визит.** Нет

15.08.12 5 km 02851

Задание

**Рассматривается как повторный визит.** Нет

**Замена облицовки заднего бампера**  
Единица рабочего времени | 51 12 157

**Облицовка заднего бампера,загрунтован.** **1**  
Деталь | 51 12 7 254 917

Задание

**Рассматривается как повторный визит.** Нет

---

**Fremdleistungen - Fa. Clausen Stoßstange** локально **1**  
**Деталь | 0000154**

14.08.12 5 km 02851

Задание

**Рассматривается как повторный визит.** Нет

---

**Бесплатный осмотр при передаче**  
**Единица рабочего времени | 00 00 009**

---

**Чист.средство для стекол с антиоблед.** **2**  
**Деталь | 83 12 2 181 282**

Задание

**Рассматривается как повторный визит.** Нет

---

**Укладка/замена ножных ковриков**  
**Единица рабочего времени | 51 47 970**

Задание

**Рассматривается как повторный визит.** Нет

---

**Подзарядка аккумуляторной батареи транспортного средства**  
**Единица рабочего времени | 61 21 509**

Задание

**Рассматривается как повторный визит.** Нет

---

**Der Kühlmittelfrostschutzgehalt Ihres Fa**  
**Единица рабочего времени | AZ17501**